

PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 07 czerwca 2021 roku.

Obecni członkowie na posiedzeniu komisji :

1. Furman Janusz
2. Mastelke Ewelina
3. Melkowska Edyta
4.

Nieobecni członkowie komisji :

1.
2.

W pracach poza członkami udział brali :

1.
2.
3.
4.
5.

Porządek obrad posiedzenia komisji :

1)

Dokonanie odkrycia nawierzchni nieznacznej warstwy poboru
na chodniku nr. 180 obwód gminny nr. 2270 01 G

Wnioski, zalecenia, propozycje wynikające z omawianego posiedzenia komisji :

Dnia 7.06. członkowie Komisji spotkali się na terenie inwestycji
dot. Modernizacji i remontu części drogi gminnej nr. 2270 01 G
w miejscowości Obre w celu dokonania odkrycia nawierzchni
poboru by sprawdzić ich zgodność ze specyfikacją.
Podczas sprawowania całego odwiata o średnicy 200 mm
i dokonania odkrycia nieznacznej warstwy o 30 metrach 20.00
ze względu na to, że została wykonana z materiałów, które
nie zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Po formie się okazało, że wykonawca wykonał odkrycie z
zmienioną strukturą do wykonania poboru i innych
i innymi typy, że była to szmaltała ziemia która
nie została uwzględniona i zastosowana do wykonania i in.s.p.ektora
podobny.
W opisie przedmiotu zamówienia było wykonanie robót budowlanych
polegających na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych wielkotrawnych
typu i PUM 50 o szerokości 5 m. wraz z zaprzęgnięciem wykonaniem 2 x 75 cm
na drodze dojazdowej do granicy wsi nr. 180
zob. prez. obr. m. w. wykonanie poboru 2 x 75 cm z zaprzęgnięciem
z twardości kamienia. Wskazano w tym celu użyć materiałów
podanych we specyfikacji.

• kliniec praktyczny 5 x 25 cm

• twardzi kamień do nawierzchni drogowych (twardy - sortowany)
over miał kamień twardy 0-4 mm

Jeśli chodzi o utworzenie pięt jumbo i związanych z tym wszelkimi pracami komisja nie ma zastrzeżeń.

Natomiast w przypadku pobory w trakcie sprawozdania całego odcinka wykryto, że dopiero na 8 metrze licząc od utworzenia pięt jumbo (od strony w kierunku Olszy) tym samym od początku drugiej tablicy informacyjnej na poborach zostały wykonane ułożone warstwa miereńki potłuczonego betonu, kamienie, piach z kruszenia itp. która leży na odcinku max 200m, Reszta pobory tj. 700m została wykonana z metekietu podobnego z kruszeniem i zaprzewienia pięt (piach i żwir).

Obie strony poboru zostały wykonane w ten sam sposób.

Podsumując powyższe wykonania przyniósł się do spowodowanych wad wyżej opisanych metekietów do wykonania pobory odcięcie tym samym na szkodę gminy i interesów gminy.

Stosownie do art. 563 § 1 Kodeksu Cywilnego

wykonawca odpowiada z tyt. rękojmi jeżeli wada

Pracowa została stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę

w wspólnym zakresie bez nadmiernej

wiedomości wyżej przy tym

metekietów zgodnie z opisem przedmiotu

zamówienia.

Do protokołu załączono zdjęcia wykonane podczas odkrycia.

Fulwien Joenne





























