

**Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych  
z dnia 04.08.2021**

**Obecni członkowie komisji:**

Ewelina Maślanka

Jerzy Hildebrandt

Leszek Brzeziński

Mirela Rolnik

**Nieobecni członkowie komisji:**

Edyta Makowska

.....

**Poza członkami komisji w posiedzeniu udział brali sołtysi Borkowa, Rzeżęcina i Gętomia**

Dnia 4.08.2021 roku komisja odbyła spotkanie wyjazdowe w celu zapoznania się ze stanem świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Morzeszczyn. Spotkano się z sołtysami Borkowa, Rzeżęcina, Nowej Cerkwi i Gętomia.

Świetlica w Borkowie została wyremontowana w roku 2018. Posiada zaplecze kuchenne w pełni wyposażone. Odbywają się w niej spotkania na ok. 40 osób. Jest zadbana i estetyczna. Niestety, jest ogrzewana tylko za pomocą elektrycznych grzejników, przez co elementy wyposażenia niszczeją, krzesła są zawilgocone. Komisja zwróciła uwagę na konieczność zainstalowania pieca oraz grzejników. Odnowienia wymaga również elewacja budynku.

Świetlica w Rzeżęcinie jest również często wykorzystywana przez mieszkańców. Jest w pełni zagospodarowana zarówno w środku jak i na zewnątrz. Wymagane jest jednak ocieplenie budynku.

Świetlica w Gętomiu w pełni spełnia potrzeby mieszkańców. Plac zieleni przylegający do tego miejsca jest zadbany i czysty. Ogrzewana jest piecem kaflowym, jednak jest to wystarczające, biorąc pod uwagę częstość spotkań oraz metraż pomieszczenia.

Świetlica w Nowej Cerkwi jest bardzo dużym budynkiem. Jest zadbana i wyremontowana, jednak nadal wymaga inwestycji. W kuchni jest zalany sufit. Pomieszczenie w piwnicy wykorzystywane na zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi jest wyremontowane, ale przylegające do niego toalety, prysznic i wejście jest w bardzo złym stanie. Wymaga natychmiastowego remontu, tym bardziej, że przebywają w niej dzieci, dla których ważne jest sprzyjające otoczenie zewnętrzne. Również dach budynku jest nadal pokryty eternitem. Kominy są poniszczone. Przy dobudowanej części remizy strażackiej pęka budynek. Dodatkowo udroźnienia wymaga rów melioracyjny za budynkiem. W czasie deszczu stoi tam woda, która zalewa roślinność.

*E. Hildebrandt*